

09324 RM


1.4 Controle des débits au ainte

E RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES

09324 IXIVI

SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL

ತ - 45018 Orléans Cédex - Tél.: (38) 63.80.01



REALISATION D'UN NOUVEAU FORAGE
POUR L'AEP DU SYNDICAT DES EAUX

1.1 Conditions de l'essai DE STRASBOURG-SUD

GEISPOLSHEIM-GARE (67)

10 Décembre 1981

BB

Service géologique régional ALSACE

204, route de Schirmeck, 67200 Strasbourg - Tél.: (88) 30.12.62



SOMMAIRE

INTRODUCTION

- I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LE FORAGE
- II. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 - 2.1 Exécution
 - 2.2 Caractéristiques géologiques et hydrogéologiques
 - 2.3 Equipement
 - 2.4 Développement de l'aquifère

III. POMPAGE D'ESSAI

- 3.1 Conditions de l'essai
- 3.2 Déroulement de l'essai
- 3.3 Résultats
- 3.4 Contrôle des débits au micromoulinet
- IV. QUALITE DE L'EAU

CONCLUSION

LISTE DES ANNEXES

- 1. Plan de situation 1/25 000e.
- 2. Plan de situation 1/1 000e.
- 3. Caractéristiques résumées.
- 4. Courbe caractéristique.
- 5. Résultats micromoulinet.
- 6. Teneurs en Fe et Mn analysées pendant les différentes phases du forage.
- 7. Résultats d'analyses du Laboratoire d'Hydrologie.

Un nouveau forage susceptible d'être exploité à un débit de 700 m3/h, avec un abaissement du niveau d'eau à environ 1,17 m de profondeur, a été réalisé à Geispolsheim-Gare pour le renforcement du réseau du Syndicat de Strasbourg-Sud.

Le projet initial, qui prévoyait l'exploitation jusqu'à - 70 m de la nappe alluviale a dû être abandonné après mise en évidence de teneurs en manganèse dépassant largement les normes admises et la profondeur fut réduite à - 52 m.

Toutefois, après équipement et développement du forage, les teneurs mesurées à la fin du pompage d'essai montrent toujours une teneur excessive en Mn. Cette eau n'est pas conforme aux normes de potabilité légales.

Les Ingénieurs chargés d'étude,

Le Directeur du Service Géologique

Régional Alsace,

F. NIRASCOU

M. LETTERMANN

J.J. RISLER