

17 rue du Parc - OBERHAUSBERGEN 67088 STRASBOURG CEDEX 02

Tél.: 03.88.56.85.30 - Télécopie: 03.88.56.85.31

e-mail: agence.de.strasbourg@burgeap.fr




24064

# SIAEP BALAN-BAZEILLES-SEDAN (08)

### CHAMP CAPTANT DE BALAN-BAZEILES-SEDAN

ETUDE SUR L'ORIGINE DE LA POLLUTION DES CAPTAGES PAR LES HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP)

## Rapport final



## **SOMMAIRE**

1. CONTEXTE ET OBJET DE L'ETUDE	4
2. PHASE 1 : ÉTUDE DE VULNÉRABILPTÉ DU CHAMP CAPTANT ET INVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION POTENTIELLES	5
2.1. EXPOITATION DU CHAMP CAPTANT ET APPARITION DES HAP	5
2.2. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE DU CHAMP CAPTANT	9
23. FONCTIONNEMENTHYDRODYNAMIQUE DES POMPAGES	10
2.4 INVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION POTENTIEUE	10
2.5 HIhRARCHISATIONDES RISQUES	14
3. PHASE 2 : RÉALISATION DE MESURES SUR LE TERRAIN	16
3.1 PII?,EU)MIhRIEDE LA NAPPE	16
3.2 CAMPAGNES ANALYTIQUES (SÉDIMENTS ET EAUX)	18
3.3 INTERPR&TATIONDES MESURES	21
4. PHASE 3: SCÉNARIOS SUR LES ORIGINES DE LA POLLUTION	22
4.1 DESCRIPTION DES DEUX SCÉNARIOS RETENUS	22
4.2 DYNAMIQUE DE L'IkVOLUTION DE LA POLLUTION	25
4.3 PROPOSITIONS POUR L'AMJ~LIORATIONDE L'EFFICACIDE LA DUP	26
5. CONCLUSIONS	28

#### LISTE DES PLANCAES

Figure 1 : Plan de situution général	énérale	ution	situu	de	an	Pl	:	igure 1	Fig
--------------------------------------	---------	-------	-------	----	----	----	---	---------	-----

- Figure 2: Sources potentielles de pollution
- Figure 3: Plan de détail de la zone 'nœud routier'
- Figure 4: &volution des teneurs en HAP sur les captages
- Figure 5 : Corrélation de la pluie avec l'évolution de la somme des HAP sur P3 en 99
- Figure 6 : Proposition de révision dupérimètre de protection rapproché

#### LISTE DES ANNEXES

- Annexe 1: Inventaire des sources potentielles de pollution
- Annexe 2 : Résultats des analyses d'eau
- Annexe 3: Résultats des analyses & sédiments
- Annexe 4: Coupe technique et géologique du piézomètre 87-4X-76

# 1. CONTEXTE ET OBJET DE L'ÉTUDE

Le champ captant dit de 'la plaine de Balan' fait partie du dispositif de production d'eau potable des communes de Balan, Bazeilles, Sedan et Donchery. Il est situé dans la vallée alluviale en rive droite de la Meuse, au sud de la commune de Balan.

Le champ captant est composé de 3 puits (Pl, P3 et P4) dont un (P4) qui sert de collecteur à 7 puits inter - siphonnés. Tous les puits sont disposés sur un axe rectiligne transversal par rapport à l'axe de la plaine alluviale et donc au cours de la Meuse.

Les analyses de micropolluants pratiquées tous les deux ans ont montré sur P4 au mois de mars 1998 la présence d'Hydrocafbures Aromatiques Polycycliques (HAP ou HPA) à des teneurs supérieures aux normes de 'ptabilité actuellement en vigueur (CMA, décret de 1989). Ces analyses ont éte confirmées par des laboratoires différents sur des prélèvements complémentaires effectués par la DDASS et la CGE.

Ce constat a nécessité la mise en place urgente d'un dispositif de filtration par charbon actif de l'eau pompée avant distribution. Par la suite, une modification de la répartition des débits de pompage sur les puits a &téeffectuée pour tenter de baisser au mieux la teneur dans les puits. Les puits P1 et P3 ont ét6 atteints par cette pollution dès le mois de juin (soit 3 mois après le puits P4).

Compte tenu de l'importance de la ressouke exploitée sur le site de la plaine de Balan, le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de Balan - Bazeilles - Sedan et la Compagnie Générale des Eaux de Sedan ont lancé une 6tude hydrogéologique pour diagnostiquer l'origine de la pollution et mobiliser les moyens nécessaires à la réhabilitation de la qualité de la ressource. Cette étude a été confiée à BURGEAP; elle a pour objectifs:

- la recherche de la ou des origines de la pollution des eaux captées par les puits,
- la définition des mesures de sécurisation et de protection du champ captant,
- la déf5tion d'un réseau de mesures permettant de suivre l'efficacité des mesures mises en oeuvre,
- présentation des éléments techniques recueillis pour une mise en cohérence des prescriptions décrites dans la DUP des captages.

## **PHASAGE** DE L'~'TUDE

Les moyens à mettre en œune pour atteindre les objectifs visés ont été développés en trois phases :

- phase 1 : étude de la vuhhbilité du champ captant et inventaire des sources de pollutions potentielles,

## 5. CONCLUSION

L'apparition des HAP dans les eaux des captages du Syndicat de Balan - Sedan - Bazeilles a permis de constater un manque d'efficacité ou un respect insuff?sant des mesures de protection de la ressource en eau prescrites dans la DUP en vigueur.

Le &eau de collecte des eaux pluviales d'origines diverses est déversé dans des fossés où la charge polluante infiltrée dans la nappe se retrouve tôt ou tard dans les captages.

Ces risques sont liés à la fois aux pollutions accidentelles et diffUses (chaussées, parkings et zanes urbanisées).

Disposant d'un temps de réaction lié à la vitesse de circulation des eaux souterraines, il est proposé de disposer d'un rbeau de surveillance qui servira, si nécessaire, au déclenchement d'une procédure d'alerte en cas d'analyses douteuses.

Pour sécuriser l'exploitation du champ captant qui assure la majorité des besoins du Syndicat, nous proposons une révision de la délimitation du périmètre rapproché des captages ainsi qu'une harmonisation des prescriptions réglementaires.

Il reste que la aisation d'un modèle mathematique hydrodispersif du champ captant et de son environnement apporterait à l'exploitant et au Syndicat une aide importante à la dbcision pour optimiser le réseau de suivi ainsi que les mesures d'urgence à prendre en cas de dépassement des normes en vigueur.