## FICHE DE DESCRIPTION DU MILIEU PHYSIQUE

## REPERAGE DU SITE CODE/Tronçon n° 9 TYPOLOGIE RETENUE T6 NOM DU COURS D'EAU Ruisseau de Norroy COMMUNE Norroy-le-Veneur, Woippy AFFLUENT DE Ruisseau de Feigne **DEPARTEMENT Moselle** Code(s) hydrographique(s)..... PK sortie(aval) 6250 PK entrée(amont) 4850 Caractéristique principale du tronçon: Traversée d'une zone d'activités et d'une plate-forme SNCF IDENTIFICATION DE L'OBSERVATEUR DATE DE l'OBSERVATION Nom BOUCHET Date 7/08/2012 Organisme SAFEGE Heure 18h N° de téléphone 04.72.19.84.96 CONDITIONS DE L'OBSERVATION ET SITUATION HYDROLOGIQUE APPARENTE Crue Lit plein ou presque Moyennes eaux Basses eaux

Pas d'eau

Trous d'eau, flaques

TYPE DE RIVIERE						
	(voir "Typ	ologie des riviè	res du b	assin Rhin-M	Ieuse "	
	/IERE THEORIQUI			TYPOLO	GIE RETE	NUE
	N° <b>T4 à T6</b>	 		N° <b>T6</b>		
LONGUEUR I PENTE (de la <sub>l</sub>	ETUDIEE 1400 m portion) 3,6 %				moyenne	
LARGEUR n ALTITUDE	noyenne en eau 3 m amont 171 m / a		e plein-t	oord 5 m		
FOND DE VA	LLEE					
Vallée symétric Vallée asymétr			Fond d	le vallée plat le vallée en V le vallée en U		
TRACE DU L	IT MINEUR (arrond	lir à la dizaine de	le %)			
	ne ou à peu près ou courbe ueux	70 % du liné: 30 % du liné: % du liné:	aire		cient de sin uler au bur 1,3	uosité eau sur carte)
☐ îles et b☐ atterriss☐ anaston☐ canaux	sements	% du linéa % de la su % du linéa % du linéa	ırface aire			
GEOLOGIE	calcaires argiles, marnes ou alluvions récentes o cristalline grès schistes	ou anciennes 🗵	I     	PERTES RESURGENO	oui CES oui	non
ARRIVEE D'A	TEAFFLUENTS Ruiss 5 (par exemple, diffé	eau de Plesnois		orique de rivi	ère et les o	bservations)

	Γ MAJI		"	71.	
OCCUPATION DES SOLS (Cocher un seul type " Entourer dans le texte le ou les cas présents (Cumule	"présents "possibles)  Flécher le plus présent  majoritaire présent(s)				
<b>prairies</b> , forêt, friches, bosquets, zones humides <b>cultures</b> , plantations de ligneux, espaces verts, jardins <b>canal</b> , gravières, plan d'eau <b>Urbanisée</b> (zone industrielle – zone d'habitations), imperméa lit majeur					
Variété des types d'occupation <u>naturelle</u> des sols (1 à 5 types possibles, voir première ligne ci-dessus)			0		
AXES DE COMMUNICATION (autoroute, route,	voie ferrée,	, canal)			
(Dans le sens contraintes à l'écoulement des eaux en	n crue)		nombre	nature	
parallèle au lit majeur, à <b>l'extrémité</b>			0		
en travers du lit, sans remblai (petit pont)			6	cadre béto	n
dans le lit majeur, longitudinal, éloigné du lit	vois for	(a)	0		
ouvrage sur remblai transversal au lit (autoroute, pont longeant ou jouxtant le lit mineur, parallèle, sur rembla			0		
sur une partie du cours d'eau	` .		1	rue Voie Roi	naine
longeant ou jouxtant le lit mineur, parallèle, sur rembla sur la quasi totalité du cours d'eau	ıı (canaı, ro	oute)	0		
Pour chaque annexe, on précisera la <b>nature de la comm</b>	nombre	dim	ension	emporaire (crue),	permanente.
Pour chaque annexe, on précisera la <b>nature de la comm</b> Situation totalement naturelle (annexes ou non)  Ancien lit morte reculée marais diffluence  Tourbière bras secondaire plan d'eau naturel				-	permanente.
☐ Situation totalement naturelle (annexes ou non) Ancien lit morte reculée marais diffluence	nombre	dime En m²	ension % du linéaire	communication	permanente.
Ancien lit morte reculée marais diffluence Tourbière bras secondaire plan d'eau naturel  Situation naturelle mais perturbation	nombre	En m <sup>2</sup>	% du linéaire	communication	permanente.
Situation totalement naturelle (annexes ou non) Ancien lit morte reculée marais diffluence Tourbière bras secondaire plan d'eau naturel  Situation naturelle mais perturbation Perte de l'étendue ou de la diversité des annexes  Situation dégradée	nombre	dim En m²	ension % du linéaire	communication	permanente.
☐ Situation totalement naturelle (annexes ou non) Ancien lit morte reculée marais diffluence Tourbière bras secondaire plan d'eau naturel ☐ Situation naturelle mais perturbation Perte de l'étendue ou de la diversité des annexes ☐ Situation dégradée Annexes isolées et/ou très diminuée, gravières en cours ☐ Annexes supprimées traces visibles ☐ pas de traces ☐	nombre	dim En m²	ension % du linéaire	communication	permanente.
☐ Situation totalement naturelle (annexes ou non) Ancien lit morte reculée marais diffluence Tourbière bras secondaire plan d'eau naturel ☐ Situation naturelle mais perturbation Perte de l'étendue ou de la diversité des annexes ☐ Situation dégradée Annexes isolées et/ou très diminuée, gravières en cours ☐ Annexes supprimées traces visibles ☐ pas de traces ☐ ☐ INONDABILITE ☐ situation normale : zone inondable non modifiée ou ☐ diminuée de moins de 50 % (fréquence ou champ d'i	nombre	En m <sup>2</sup>	ension % du linéaire dable gues et rembla	communication	permanente.
□ Situation totalement naturelle (annexes ou non) Ancien lit morte reculée marais diffluence Tourbière bras secondaire plan d'eau naturel □ Situation naturelle mais perturbation Perte de l'étendue ou de la diversité des annexes □ Situation dégradée Annexes isolées et/ou très diminuée, gravières en cours □ Annexes supprimées traces visibles pas de traces □ Situation normale : zone inondable non modifiée ou □ diminuée de moins de 50 % (fréquence ou champ d'i □ réduite de plus de 50 % (fréquence ou champ d'inon □ supprimée : zone anciennement inondable du fait de	naturellem nondation) dation) du digues et re	ent non inon du fait de digueemblais	ension % du linéaire dable gues et rembla	communication	permanente.
☐ Situation totalement naturelle (annexes ou non) Ancien lit morte reculée marais diffluence Tourbière bras secondaire plan d'eau naturel ☐ Situation naturelle mais perturbation Perte de l'étendue ou de la diversité des annexes ☐ Situation dégradée Annexes isolées et/ou très diminuée, gravières en cours ☐ Annexes supprimées traces visibles ☐ pas de traces ☐ Situation normale : zone inondable non modifiée ou ☐ diminuée de moins de 50 % (fréquence ou champ d'i ☐ réduite de plus de 50 % (fréquence ou champ d'inon ☐ supprimée : zone anciennement inondable du fait de ☐ modifiée par d'autres causes (calibrage) Voire impériment impéries : voire impériment inondable du fait de ☐ modifiée par d'autres causes (calibrage)	naturellem nondation) dation) du digues et re	ent non inon du fait de digueemblais	ension % du linéaire dable gues et rembla	communication	permanente.
□ Situation totalement naturelle (annexes ou non) Ancien lit morte reculée marais diffluence Tourbière bras secondaire plan d'eau naturel □ Situation naturelle mais perturbation Perte de l'étendue ou de la diversité des annexes □ Situation dégradée Annexes isolées et/ou très diminuée, gravières en cours □ Annexes supprimées traces visibles □ pas de traces □ Situation normale : zone inondable non modifiée ou □ diminuée de moins de 50 % (fréquence ou champ d'i □ réduite de plus de 50 % (fréquence ou champ d'i non □ supprimée : zone anciennement inondable du fait de □ modifiée par d'autres causes (calibrage) Voire impér DIGUES ET REMBLAIS (>0,5 m)	naturellem nondation) dation) du digues et re	ent non inon du fait de digueemblais	dable gues et remblais	communication	permanente.
□ Situation totalement naturelle (annexes ou non) Ancien lit morte reculée marais diffluence Tourbière bras secondaire plan d'eau naturel □ Situation naturelle mais perturbation Perte de l'étendue ou de la diversité des annexes □ Situation dégradée Annexes isolées et/ou très diminuée, gravières en cours □ Annexes supprimées traces visibles □ pas de traces □ Situation normale : zone inondable non modifiée ou □ diminuée de moins de 50 % (fréquence ou champ d'i □ réduite de plus de 50 % (fréquence ou champ d'i non □ supprimée : zone anciennement inondable du fait de □ modifiée par d'autres causes (calibrage) Voire imper	naturellem nondation) dation) du digues et ru	ent non inon du fait de digue emblais t notice.	dable gues et remblas et remblais	communication	permanente.
□ Situation totalement naturelle (annexes ou non) Ancien lit morte reculée marais diffluence Tourbière bras secondaire plan d'eau naturel □ Situation naturelle mais perturbation Perte de l'étendue ou de la diversité des annexes □ Situation dégradée Annexes isolées et/ou très diminuée, gravières en cours □ Annexes supprimées traces visibles □ pas de traces □ Situation normale : zone inondable non modifiée ou □ diminuée de moins de 50 % (fréquence ou champ d'i □ réduite de plus de 50 % (fréquence ou champ d'i non □ supprimée : zone anciennement inondable du fait de □ modifiée par d'autres causes (calibrage) Voire impér DIGUES ET REMBLAIS (>0,5 m)	naturellem nondation) dation) du digues et restativement	ent non inon du fait de digue emblais notice.	dable gues et remblas et remblais — — RIVE I	ais	permanente.

STRUCTURE DES BERGES						
NATURE	(plusieurs cases possibles, (1 seule case) flécher le plus courant)					
	(1 seule case) dominante			olus courant) ndaire(s)		
rive gauc		roite	rive gauche	rive droite		
matériaux naturels ( <u>à entourer</u> )  Rive gauche: blocs, galets, graviers, sables, argi		e (sol), ra				
Rive droite: blocs, galets, graviers, sables, argilenrochements ou remblais	les, limons, terre		cines, végétation, fa	scines		
<b>béton</b> ou palplanches		-				
Nombre de matériaux naturels entourés (de 0 à 10) <b>RG</b> (Dominant) <b>0 RD</b> (Dominant) <b>0</b>						
DYNAMIQUE DES BERGES (cumuler le						
	situatio dominar		situation secondaire	situation (s) anecdotiques (s)		
	(Une seule		(Une seule case)	(Plusieurs cases)		
stables (naturellement soutenu berges d'accumulati						
<b>érodées</b> verticales instab	_		ū			
effondrées ou sap						
piétinées avec effondrement et tassem bloquées ou encaissées (voir notice de remplissa						
Nombre <b>de cas</b> = nombre de cases cochées au <u>total</u> (sauf piétinées et bloquées) <b>0</b>						
nomere de cas nomere de cases éconocis	uu <u>totur</u> (suur p	100111000	er erequees)			
<b>PENTE</b> (cumuler les 2 rives)						
	situa	ation	situation (s)			
1 > -:- (> 700)		nante	secondaire (s	)		
berges à pic (> 70°) berges très inclinées (30 à 70°)	_		<b>∃</b>			
berges inclinées (5 à 30°)	_	_				
berges plates (< 5°)	Ĺ	<b>_</b>				
ORIGINE SUPPOSEE DES PERTURBA	ATIONS					
trace d'érosion progressive						
trace d'érosion régressive						
aménagement hydraulique	X					
activité de loisirs						
voie sur berge, urbanisation	X					
chemin agricole ou sentier de pêche						
piétinement du bétail						
embâcles						
autre :						
sans objet						

VEGETATION DES BERGES						
COMPOSITION DE LA VEGETATIO	ON					
Co	ocher une	seule case	Plusieurs c	ases possible:	s, flécher le	plus courant
	RG	NANTE <b>RD</b>	RG	NDAIRE <b>RD</b>	RG	OTIQUE <b>RD</b>
ripisylve 2 strates (arbres et buissons)						
ripisylve 1 strate arbustive arborescente					X	X
herbacée roselière ou prairie ou friche	$\boxtimes$	$\times$				
exotique colonisatrice (renouée)						
ligneux (résineux ou peupliers) plantés						
absence ou cultures						
`				<b>RD</b>		
importance ripisylve	20 % dı	ı linéaire	2	0 % du liné	aire	
ETAT DE LA RIPISYLVE (situation d bon ou sans objet : ripisylve entretenue ou ne nécessitant pas d'entretien (voir notice ripisylve souffrant d'un défaut d'entretien ripisylve ayant fait l'objet de trop de coupes ripisylve envahissant le lit ripisylve perchée	)	e, cumuler l	_ _	rges)  (absence ≥ 5	0 % du liné	aire)
(non accessible pour la faune aquatique enfo	ncement d	lu lit)				
ECLAIREMENT DE L'EAU  Part de la surface de l'eau éclairée directe	ement (sa	ns ombre),	en fonctio	n de l'impor	tance de la	ı ripisylve.
< 5 % □	50	0 à 75 %	X			
5 à 25 % □		> 75 %	_			
25 à 50 %			_			

## ETAT DU LIT MINEUR **HYDRAULIQUE** COEFFICIENT DE SINUOSITE 1,3 Reporter ici le calcul de la seconde page. PERTURBATION DU DEBIT **☒ normal**: pas de perturbation apparente ☐ modifications localisées ou de faible amplitude respectant le cycle hydrologique □ **perturbation** du cycle hydrologique (microcentrale, exhaure) ☐ assec : absence périodique d'écoulement (non naturelle) Nature de la perturbation du débit COUPURES TRANSVERSALES (>0,5m) Nb de **barrages** béton Nb de **seuils artificiels** 0 ou buses 1 Nb d'épis ou déflecteurs ...... nombre Franchissabilité des ouvrages franchissable(s) ..... plus ou moins ou **épisodiquement** franchissable(s) franchissable(s) grâce à une passe infranchissable(s) $\boxtimes$ **FACIES** PROFONDEUR très variée, hauts fonds, mouilles + cavités sous-berge variée, hauts fonds et mouilles ou cavités sous-berge **peu varié, bas-fond** et **dépôts localisés** (présence d'un ouvrage ou autres) $\boxtimes$ constante ECOULEMENT ☐ très variée à l'échelle du mètre ou de la dizaine de mètres urarié : mouilles et seuils, alternance de faciès rapides et de faciès lents, à l'échelle de la centaine ou de quelques centaines de mètres ☐ **turbulent**, remous et/ou tourbillons et/ou aspect torrentiel 🖾 cassé : plat-lent entrecoupé de rares seuils ne générant des faciès rapides que très localisés □ **ondulé** (surface) et/ou filets parallèles ou convergents ☐ constant (aspect) et /ou peu variable, ou surface plane ou à peu près, ou écoulement laminaire

variable et/ou île(	s) e <b>rris</b> s	stomose(s)  cement et/ou hélophytes  ce berge à berge		
NATURE DES FONDS		SUBSTRAT		
				situation(s) econdaire(s)
	_	e de galets, graviers, blocs sables (débris organiques morts) vases, argiles, limons		
nombre de cases cochées au total : (si mélange coché, voir notice)	varia	abilité des fonds (Hors dalles et bé	ton) 2	
DEPOT SUR LE FOND DU LIT	i			
absent   close   localisé non colmatant   close   localisé colmatant   close   close				
ENCOMBREMENT DU LIT				
monstres détritus atterrissement, branchages 🗵		arores tomoes	_ _	
VEGETATION AQUATIQUE			voir notice ava	ınt remplissage
Rives (bords du lit mineur)		Chenal central d'écoulement	situation dominante	situation(s) secondaire(s)
Racines immergées et/ou hélophytes sur	et	Bryophytes et/ou hydrophytes non proliférant (mais non anecdotiques)		
olus de 50% du linéaire des 2 berges			- E	
Racines immergées et/ou hélophytes sur	ou	Dominance de nénuphars ou autres hydrophytes en <b>grands herbiers</b> monospécifiques	X	_
Racines immergées et/ou hélophytes sur 10 à 50% du linéaire des 2 berges Les 2 dégradations ci-dessus si Racines immergées et/ou hélophytes sur moins de 10% du linéaire des 2 berges	imulta ou	hydrophytes en <b>grands herbiers</b> monospécifiques anées <u>ou</u> situations ci-dessous Envahissement par des hélophytes, des algues, champignons ou bactéries		
Racines immergées et/ou hélophytes sur 10 à 50% du linéaire des 2 berges  Les 2 dégradations ci-dessus si Racines immergées et/ou hélophytes sur moins de 10% du linéaire des 2 berges  Les 2 dégradations ci-dessus si	imulta ou imulta	hydrophytes en grands herbiers monospécifiques anées <u>ou</u> situations ci-dessous  Envahissement par des hélophytes, des algues, champignons ou bactéries anées <u>ou</u> situations ci-dessous  Pas ou peu de végétation,	_	
Racines immergées et/ou hélophytes sur moins de 10% du linéaire des 2 berges	imulta ou imulta	hydrophytes en <b>grands herbiers</b> monospécifiques anées <u>ou</u> situations ci-dessous  Envahissement par des hélophytes, des algues, champignons ou bactéries anées <u>ou</u> situations ci-dessous		-

	ser)	
absente présent	□ : ⊠	
•		
	OBSERVATIONS	
TEMPS DE REMPLISSA	SE DE LA FIGUE	
TEMPS DE REMPLISSA		
	Terrain: Bureau:	
	Total:	
CONCLUSION		
La végétation herbacée est pr	édominante sur les deux rives de ce tronçon alors que	e la ripisylve (1 strate, arbustive ou arborée).
a fait l'objet de trop de coupe		1 .,
principalement composé de	est constante, sa largeur totalement régulière et le ré sables, accompagnés de vases, argiles et limons, sins secteurs, on observe un encombrement du lité	laissant place à quelques dépôts localisés
hélophytes sont présents sur p	lus de 10 % des berges et une prolifération végétale p	peut être caractérisée.
Le tronçon 9 présente une fonctionnement et son aspect	qualité très mauvaise car le milieu est totalement naturel.	artificialisé et le cours d'eau a perdu son
ODCEDY ATIONS COMP	LEMENTAIRES SUR LA PORTION	
OBSERVATIONS COMP	LEMENTAIRES SUR LA PORTION	
Le ruisseau de Norroy arrive	dans le Feigne au milieu d'étangs avant de se jeter da	ns la Moselle.